

鉛フリーはんだ対応 デジタル温調はんだこて

PX-280/280E


取扱説明書

200℃から500℃まで温度設定 1℃単位のデジタル表示 こて先寿命大幅アップ スリープ・シャットダウン機能

暗証番号方式のキーロック機能

握りやすい新設計

使用後すぐに収納できる耐熱キャップ(別売オプション)



PX-280E 3 芯プラグ

この度は goot 鉛フリー対応 デジタル温調はんだこてをお買いあげいただきましてありがとうございます。本機を安全・快適にご使用いただくため、説明書の注意事項に従って正しくご使用ください。この取扱説明書は無くさないよう大切に保管してください。

警告・注意文について

この説明書および製品に表示されている絵表示および警告・注意文は、製品を正しく安全にご使用いただき、あなたや他の人の安全と財産への損害を未然に防止するためのものです。内容をよく理解された上で本文をお読みください。



警告

警告に従わない場合は死亡、重大な事故が発生します。 火災、感電やけがをなくすためにも注意事項に従ってく ださい。



注 意

注意に従わない場合は、軽微な損害、けがが発生します。 火災、感電やけがをなくすためにも注意事項に従ってく ださい。

1 目次/仕様

1.	目次/	仕様2
2.	安全の	ために4
	2-1	安全のために4
	2-2	PX-280の特長5
	2-3	各部の名称5
3.	操作方	法6
	3-1	設定温度の変更6
	3-2	表示温度の校正7
	3-3	スリープ機能の設定8
		スリープ開始時間の設定9
		スリープ感度の設定10
	3-4	シャットダウン機能の設定10
		シャットダウン開始時間の設定11
	3-5	温度表示の設定12
	3-6	ヒーター交換時の温度補正13
	3-7	キーロックの設定
		暗証番号の設定
		キーロックの解除
		暗証番号の変更
	3-8	暗証番号のリセット16
	3-9	すべての設定の初期化16
	3-10	起動モードの変更17
4.	メンテ	ナンス18
	4-1	こて先交換の方法18
	4-2	交換こて先/交換部品/オプション18
	4-3	エラー表示について19

什 棋

五	빌 :	番	PX-280	PX-280E (3芯プラグ仕様)	
定格電	電圧/消	費電力	100V AC	C 50/60Hz 80W	
温度	設定	範 囲	20	00-500°C	
リップル温度 無負荷時±5℃			負荷時±5℃		
ア -	- ス	抵 抗	_	20以下	
リ -	- ク :	電 圧	_	2mV 未満	
絶	縁 抵	抗	100MΩ以上(500V DC)		
Ł	タ	_	セラミックヒーター		
電源	コード/	プラグ	1.5m	1.5m (3芯コード・アースピンプラグ付)	
全 县	₹ / :	重 量	219mm/ 70g		
付	属	品	こて先(F	PX-28RT-S2C)	
			4	È長はコードアーマー、重量はコード除く	

		Ξ.	三長はコートゲー	- 〈一、重重はコート除く
名 称	表示窓	入力範囲	単位	初期値
設定温度 (Pt)	設定温度	(SSt+50) ~ 500	°C / °F	350 / 662
温度補正(cAL)	888	-50~50	°C / °F	0
スリープ温度 (SSt)	888	100~(Pt -50)	°C / °F	200 / 392
スリープ開始時間 (ct)	888	000~999	分	5
スリープ感度 (dIF)	888.	1~10	1	3
シャットダウン 開始時間 (SUt)	8.8.8.	0~999	分	60
温度表示 (摂氏•華氏)	888	c/F	_	с
低温側の補正 (2PL)	888	-199~199	_	出荷時の設定値
高温側の補正 (2Ph)	888	-199~199	_	出荷時の設定値
起動モード (Pon)	888	On/ oFF	_	oFF
バージョン (ver)	888	_	_	製造時期により 異なります

2 安全のために

2-1 安全のために

安全な取り扱いのため以下の事項を守ってください。全ての内容をお読みください。



警 告

この取扱説明書にある全ての取扱い方法と安全に関する指示等を読み、理解するまで、本機をご使用にならないでください。

1. 危険な環境下でご使用にならないでください。

湿った場所、濡れた場所、又は雨に さらされる場所、(屋外も含む)ではご 使用にならないでください。

爆発の可能性のある場所でのご使用 は絶対にさけてください。ヒーター の熱が着火する可能性があります。 また、作業場は充分明るくしてくだ さい。

2. 本機にこども、傍観者を近づけない でください。

傍観者に本機をさわらせないように してください。作業場所から傍観者 を遠ざけてください。

 ご使用にならないときは、きちんと 片付けてください。

> ご使用にならないときはこどもの手 の届かない場所又はカギがかかる所 に保管してください。

4. 正しい使い方をしてください。

本機は電子部品、小型コネクタ等を はんだ付けするための器具です。こ の目的以外にご使用にならないでく ださい。

5. 作業に適した服装を着用してくだ さい。

> 長い髪は結んでください。服、髪が 本機のこて先や熱せられた部分に触 れ、焼けることがあります。

6. 電源コードを酷使しないでください。 また定期的に点検してください。

電源コード部分をもって本機を運ばないでください。またコンセントから抜くときには、コードを引っ張らず、電プラグをもって抜いてください。源コードに熱、油、鋭利な角を近づけないでください。電源コードにキズ、損傷等がある場合は火災・感電の危険がありますので、すぐに使用を中止してください。

修理・交換はお客様相談窓口にて承 ります。

7. セラミックヒーター専用こて台を使用してください。

goot 純正こて台 ST-27(別売) のご 使用をお薦めします。指定以外のこ て台を使用された場合、熱により本 機が破損することがあります。

8. ご使用後の冷却について。

コンセントから抜いた後は常温で冷ましてください。自然冷却以外の方法(例:こてたた冷やすために水をかけたりすることなど) は絶対にお止めください。

2-2 PX-280 の特長

本機は小型軽量で、熱回復力を追求した高性能鉛フリー対応はんだこてです。スリー プ機能・シャットダウン機能により、こて先の空焼きによる劣化やコンセントの抜き 忘れによるトラブルを予防します。

●優れた勢回復力

高出力ヒーターとセンサーの組み合わ せにより、負荷の大きい連続作業でも こて先の温度低下がほとんど気になり ません。

●エルゴデザイングリップ

握りのよさ、こて先端までの距離が短い などの利点があります。

●クラス最速の立ち上がり

標準こて先使用時、350℃まで約30秒 で到達します。

■CAL機能

設定温度とこて先温度計の温度差をデ ジタル補正できるCAI 機能を搭載。

●スリープ機能・解除機能

一定時間使用しないとき、自動的にこ て先の温度を下げ、こて先の空焼きを 防止するスリープ機能を内蔵していま す。使用しないときの時間と温度の設 定もできます。シャットダウン機能との 併用もできます。

スリープ中グリップに振動を与える事で、 スリープの解除が容易に行えます。

●シャットダウン機能

あらかじめ設定した時間内に作業を行 わなかった時、自動的に電源を OFF し ます。

2-3 各部の名称

表示容

温度表示、各種設定パラメーターの数値が表示されます。電源投入 時、スリープ解除時、こて先温度が設定温度に達するまでは上昇中 の温度を表示します。設定温度に達すると、設定温度を表示します。 ヒートランプ

点灯:加熱中の時。

点滅:設定温度付近の時。

ダウンキー


温度設定、パラメーター変更時 に表示される数値を下げます。

アップキー

温度設定、パラメーター変更時 に表示される数値を上げます。


設定キー

温度設定時や各種パラメーター 設定時に使用します。



3 操作方法

プラグをコンセントに差し込むとヒートランプが 点灯し、加熱が始まります(初期設定は350℃)。 設定温度付近に達するとヒートランプが点滅し ます。



温度は200℃~500℃まで設定可能です。



プラグを挿入後、いずれかの操作キーを起動ボタンとして使用す るモード(プラグ挿入時電源OFFモード)に変更できます。 P17 (3-10 起動モードの変更)

3-1 設定温度の変更

例)設定温度350℃を400℃に変更する場合

土—墁作

	つ 3本1F	さくけいたい
1	設定キーを 1回押します 。	888.
2	アップキーを押し続 け、表示を[400] に します。	888.
3	設定キーを1回押して確定します。	設定温度表示

「セット完了

設定温度は、スリープ温度より50℃以上高くしないと設定できません。

(3-3 スリープ機能の設定を参照)

たとえば設定温度を200℃にする場合、スリープ温度を150℃以下にする必要があります。






3-2 表示温度の校正

本機のこて先温度をこて先温度計で測定した場合、一般的にこて先温度計の表示の方が低い数値を示します。これはこて先温度計センサーの温度感知部分にこて先の熱が奪われたり、こて先と温度計センサー部の接触条件により、本来測られるべきこて先の表面温度よりも低い値になる為です。


したがって、この機能はこて先温度計をはんだこて標準校正器として使用されている場合のみご使用ください。

こて先温度の校正方法

例)設定温度300℃とこて先温度計の測定値295℃の差5℃を校正値として入力する場合。



温度校正しない場合、cALは0にしておいてください。(工場出荷時は0です)




3-3 スリープ機能の設定

あらかじめ設定した時間内に作業を 行わなかった時、こて先の温度を自動的に低くし、待機状態にすることができる機能です。この機能により、こて先の空焼きによる酸化を軽減することでこて先の長寿命化になります。スリープ機能は3-4の「シャットダウン機能」と併用できます。

CT: スリープ開始時間 (単位:分) SST: スリープ温度 (単位:℃) DIF: スリープ解除振動(感度:1~10)

スリープ温度 (SSt) の設定



例)スリープ温度を200℃から150℃に変更する場合。



セット完了

スリープ温度は、設定温度より50℃以上低くしないと設定できません。





とができます(アクティブスリープ機能)。

スリープ解除の方法

スリープ中、動きを感知するとスリープを解除します。

スリープ解除の感度設定はP10[スリープ感度(dIF)の設定]をご確認ください。

スリープ開始時間(ct)の設定 例(スリープ開始時間を5分から30分に変更する場合。

	ctの単位は分です。
キー操作	表示窓
1 設定キーを3秒以上押してください。	
2 設定キーで[ct] を表示させます。	
3 UP アップキーを押し、[5] を[30] に変更します。	
2 設定キーを3秒以上押して確定してください。 セット完了	設定温度表示

ct(スリープ開始時間)の値を0に設定すると、スリープ機能は OFF になります。 スリープ状態になると表示窓にSLPとこて先温度を交互に表示します。

数値が小さいほど解除の感度が上がります。






設定キーを3秒以上押 して確定してください。


セット完了

設定温度表示

3-4 シャットダウン機能の設定

あらかじめ設定した時間内に作業を行わなかった時、自動的に電源をOFF する機能です。この機能により、電源の切り忘れが防止できます。





シャットダウン開始時間 (SUt)の設定

例) シャットダウン開始時間を60分から30分に 変更する場合。SUtの単位は分です。

キー操作 表示窓 1 設定キーを3秒以上押してください。 交互に表示している。 2 設定キーで「SUt」を表示させます。 交互に表示します。 2 で「SUt」を表示させます。 交互に表示します。

3 🔻

[60] を [30] に変更します。





1 設定キーを3秒以上押して確定してください。

セット完了

設定温度表示

「**再起動** 】シャットダウン後、いずれかのキーを押すと再起動します





3-5 温度表示の設定

表示温度を摂氏、華氏に切り替えることができます。





設定キーを3秒以上押して確定してください。

セット完了

設定温度表示





3-6 ヒーター交換時の温度補正

こて先温度計をお持ちの場合、ヒーター交換時に温度補正を行ってください。



ヒーター交換時の温度校正は固定温度で補正します。

低温側 250°C (482°F)

高温側 450°C (842°F)

NOTE

キー操作

表示窓



設定キーを**3秒以上押** してください。



交互に表示



2 低温側の補正



設 定 キ ー を 押 して、 [2PL] を選択します。



交互に表示

工場出荷時の補正値 が表示されます -199~199





こて先温度計にこて先をあて、測定温度が 250℃ (482°F)になるように、補正値を アップ/ダウンキーで登録してください。

3 高温側の補正



設 定 キ ー を 押 して、 [2Ph] を選択します。



交互に表示

工場出荷時の補正値 が表示されます -199~199





こて先温度計にこて先をあて、測定温度 が450℃ (842°F)になるように、補正値 をアップ/ダウンキーで登録してください。



設定キーを3秒以上押して確定してください。



設定温度表示

3-7 キーロックの設定

キーロックは、暗証番号を登録することによって、設定した温度やその他の設定を管理 者以外が変更できないようにロックする機能です。一度キーロックをかけると正しい 暗証番号を入力するか暗証番号をリセットする以外、解除できなくなります(P16暗証 番号のリセット)。 丁場出荷時の状態では暗証番号は登録されていません。 暗証番号は 001-999の3桁の数字で登録できます。

暗証番号が正しく登録できた場合は暗証番号が5回点滅します。 暗証番号を誤って入力したときはNGと表示され、初期状態に もどります。キーロック中は表示窓右下にドットが表示されます。こ



ロック中の表示


キー操作



暗証番号の設定



ダウンキーと設定キーを







アップ/ダウンキー で希望の暗証番号 を表示させます。








ダウンキーと設定キーを 同時に1回押します。



表示窓













5回点滅



設定温度表示

キーロックの解除





キー操作

ダウンキーと設定キーを 同時に1回押します。









3-8 暗証番号のリセット

下記操作を行うと暗証番号を消去し、暗証番号が登録されていない初期状態に戻ります。



3-9 すべての設定の初期化		
すべての設定の初期化を行うと、すべてのパラメーター設定が工場出荷時の状態に戻ります。設定を最初から行いたいときに使用します。下記操作を行うとキーロックも解除されるので、管理者以外の第三者も設定を変更できるようになります。初期化は管理者が適切に行ってください。		
設定の初期化		
キー操作	表示窓	
1 設定温度表示中に		
DOWN UP C	5回点滅	
全てのキーを同時に 5秒以上 押してください。		
2 すべての設定が工場出荷時の状態に戻ります。	設定温度表示	
初期化完了	以之 <u>加汉</u> 式小	

3-10 起動モード<u>の変更</u>

プラグを差し込むと同時に加熱を開始するか、いずれかのキーを押して加熱を開始するかを選択できます。

	キー操作	表示窓
1	設定キーを 3秒以上押 してください。	888. Secretary 1888.
2	設定キーを押して、 [Pon] を選択します。	888. *** 888.
3 UP	アップキーを押すと On	808. ************************************
DOWN	ダウンキーを押すと oFFに切り替わります。	888 (888



設定キーを3秒以上押して確定してください。

セット完了

設定温度表示


起動モード	プラグを差し込んだ時の動作
ON	いずれかのボタンを押すと加熱がはじまります
OFF (初期設定)	すぐに加熱がはじまります

4 メンテナンス

4-1 こて先交換の方法




コンセントからプラグを抜き、こて 先及び周辺部が冷めている事を 確認してから作業してください。 ナットを緩め、ヒーターパイプ、こて先、スペー サーの順で取り外します。 組み立ては逆の 手順で行ってください。




4-2 交換こて先/交換部品/オプション

交換部品・オプションのご用命は販売店またはお客様相談窓口までお問い合わせください。 故障の原因になりますので純正部品をご利用ください。



※付属標準こて先



PX-28H PX-60HP PX-280 用スペーサー PX-280 用ナット


TO-77NUT

TO-CAP 推奨こて台 ST-27





PX-28SS



表示について

